





Lägesrapport
för
Lokala
Säkerhetsnämnden
2017-09-28

- Driftläget
- Säkerhetsläget
- Pågående/slutförda projekt
- Personalläget/rekryteringar
- Förändringar i organisationen
- Övriga frågor




SFR – Driftläget/säkerhetsläget

- Lugn drift, deponering pågår i 1BMA och Silo
- Gjutkampanj har avslutats i Silo*
- Säkerhetsläget för Q1 och Q2 bedöms som UTMÄRKT då;
...”inga säkerhetsmässiga begränsningar eller brister kan konstateras för SFR”
- SFR har inget aktuella förelägganden från SSM



SFR – Investeringar/större ändringar

- Projekten har haft bra framdrift
- Anpassning till PSU;
Upphandling av nytt Scada-system är slutfört – konstruktion pågår
Ställverk och fläktar håller på att planeras in
Frågor/konsekvens ingen 3:e tunnel utreds liksom SFR:s rådighet över säkerhetsfrågan under uppförandet
- Projektering för att skapa 30 nya arbetsplatser pågår – beräknas vara klart Q2 2018 - (paus tills vidare)




SFR – Rekryteringar 2015 -2017



- Genomförda 2015
 - ✓ Driftchef (intern VF)
 - ✓ Förrådsansvarig (extern, utanför VF och närområdet)
 - ✓ Underhållsingenjör (intern SKB)
 - ✓ 2 st Utvecklingsingenjör (internt VF)
 - ✓ Montage- och provningsledare till projektverksamhet
 - ✓ Dokumentledare till projektverksamhet
 - ✓ Driftingenjör, (vi anställde en Drifttekniker i stället)
 - ✓ Underhållsingenjör/tekniker för IS/IT/PLC-driftsystem
- Pågående (januari 2017)
 - ✓ Administratör (internt VF – har börjat 1/11)
 - ✓ Driftingenjör (internt VF – började 5/12)
 - ✓ Eldriftansvarig ingenjör
- Kommande (2017)
 - Administratör tillträde (ersättning/pensionsavgång) – pågår nu
 - Strålskyddstekniker (konsultväxling – idag inhyrda) – skjuts framåt
 - Dokumentalist (ersättning/pensionsavgång) – pågår nu
 - 2 st Gruppchefer till DSD – efter organisationsjustering pågår nu


SFR - Förändringar i organisationen

- F.d. teknik- och underhållschef är utlånad till KBF under minst 2 år – kompensöverföring till projektet
- Justering av organisationen driftsatt 1 maj 2017 enligt plan
- Uppföljning av effekt påbörjas i oktober 2017



SFR – Hur vi jobbar med riskhantering...


Olycksfall, tillbud och riskobservationer t o m 2017 Q2



SFR – Hur vi jobbar med riskhantering...

- 2017-08-04 gjordes en riskobservation av medarbetare på SFR att det fanns risk att förväxla gamla, urkopplade, brandlarmsknappar med nyinstallerade, funktionella, brandlarmsknappar.
- I och med att det installerats nya brandlarmsknappar har skyltningen för de gamla brandlarmsknapparna inte tagits bort över allt på SFR så det fanns risk att man vägledades till en brandlarmsknapp vilken inte var i drift.
- Vidare har några av de nya brand-larmsknapparna monterats på nya platser, och på vissa platser har brandlarmsknappen helt tagits bort och de gamla brandlarmsknapparna var inte ordentligt märkta "ur funktion".
- Arbete med att rätta till detta initierades omedelbart. Den felaktiga skyltningen samt uppmärkning av gamla brandlarmsknappar var åtgärdat i hela anläggningen 2017-08-21.

SFR – Övriga, icke kärntekniska händelser...



Må 27 mars

SVENSK KÄRNBRÄNSLEHANTERING

Handwritten signatures and initials in blue ink.

SFR – Övriga frågor



?

SFR – Årets händelser som rapporterats SSM



 <u>Namn</u> ▼	<u>Dokument ID</u>	<u>Version</u>
 SFR- Sprinklerdelsystem ej driftklart, rapportervärd omständighet kategori 2, slutlig. Rapportnummer: SFR-RO-2017-001.	1580709	1.0
 SFR- Informationssäkerhetsbrist, rapportervärd omständighet kategori 2, slutlig. Rapportnummer: SFR-RO-2017-002	1584073	4.0
 SFR - Händelse i S743 brandventilation Rapportervärd omständighet kategori 2, preliminär Rapportnummer: SFR-RO-1602539	1602539	2.0
 SFR - Händelse i S519 Spänningsfördelning Rapportervärd omständighet kategori 2, preliminär Rapportnummer: SFR-RO-2017-004	1597659	1.0
 SFR - Händelse i brandcellsgräns Rapportervärd omständighet kategori 2, slutlig Rapportnummer: SFR-RO-2017-003	1596439	1.0

