

Bilaga 3 Nedlagda deponier

1 Genomförd inventering och riskklassning

I kommunen finns flera nedlagda deponier, d.v.s. upplagsplatser som inte längre tillförs avfall. Någon gång före 2008 gjorde kommunen och länsstyrelsen en gemensam inventering enligt MIFO fas 1 där tidigare anställda intervjuades. Det finns inga uppgifter om att det skulle finnas någon samlad rapport från inventeringen av de nedlagda deponierna i kommunen.

För de tre deponier som i inventeringen fick riskklass 1 gjorde kommunen och länsstyrelsen en översiktlig undersökning enligt MIFO fas 2 under 2008. Risken för de tre objekt som hade riskklass 1 i MIFO fas 1 visade sig vara överskattad och objekten bedömdes kunna ligga kvar utan åtgärd så länge ingen exploatering planeras på platsen.¹

Inga ytterligare underökningar eller åtgärder av nedlagda deponier har utförts i kommunen efter 2008.

¹ Miljöteknisk utredning av Edstippens deponi, Gammelbyn 1:70 m.fl, Östhammars kommun, Structor Miljöbyrå Stockholm AB, 2008-06-12
Miljöteknisk utredning av Sunnanötippen, Öregrund 5:7, Östhammars kommun, Structor Miljöbyrå Stockholm AB, 2008-06-12
Miljöteknisk utredning av Sjöbergsområdets deponi, Östhammar 1:2 m.fl, Östhammars kommun, Structor Miljöbyrå Stockholm AB, 2008-06-12

2 Resultat av inventering och riskklassning

I Tabell 1 presenteras grundläggande uppgifter om de nedlagda deponier som finns i kommunen.

Tabell 1 Nedlagda deponier i Östhammars kommun

| Namn, ID | Typ/Avfallslag | Fastighetsbeteckning | Planerade/ Genomförda åtgärder | Drifttid | Verksamhets- utövare | Riskklass enligt MIFO fas 1 | Kommentar |
|--------------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Sjötorgsområdets deponi | Kommunalt avfall, ev nedgrävda bilar | Östhammar 1:2 | Utredd 2008 enligt MIFO fas 2 | Till i början av 60-talet. | | 1 (år 2006) | Enligt MIFO fas 2: Kan lämnas utan åtgärd om ingen exploatering sker |
| Edstippens deponi | Kommunalt avfall, skrot, bilar, m.m. | Gammelbyn 1:70 m.m. | Delvis utredd enligt MIFO fas 2 | 1955-1966 | | 1 | Riskklassningen kvarstår, då osäkerheter förekommer i MIFO fas 2. |
| Sunnanödeponin | | Öregrund 5:7 | Delvis utredd enligt MIFO fas 2 | 1950-1967 | | 1 | Riskklassningen kvarstår, då osäkerheter förekommer i MIFO fas 2. |
| Hökhuvdstippen | Kommunalt hushållsavfall ² , byggavfall, skrot, okynnstippning har förekommit | Hökhuvud 2:9 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1966-1981 | | 2 | |

² Begreppet hushållsavfall försvann i svensk lagstiftning 2020. I beskrivning över nedlagda deponier har begreppet behållits för att inte riskera att förlora information om deponierna.

| Namn, ID | Typ/Avfallsslag | Fastighetsbeteckning | Planerade/ Genomförda åtgärder | Drifttid | Verksamhets- utövare | Riskklass enligt MIFO fas 1 | Kommentar |
|-----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Gamla Österbytippen | Kommunalt hushållsavfall | Films-Österby 4:77 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1945-1963 | | 2 | |
| Harvikstippen | Kommunalt hushållsavfall, skrot, bilar | Harvik 12:2 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1963-1972 | | 2 | |
| Gimotippen | Kommunalt hushållsavfall | Gimo 8:132, Gimo 8:89 m.m. | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | Driftslut 1960-talet | | 2 | |
| Betlehemstippen | Ohärdade och härdade mineralullsrester, "diverse avfall" från allmänheten | Hökhuvud 4:6 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1958-1982 | | 2 | |
| Herrgårdstippen | Kommunalt hushållsavfall | Österbybruk 1:116 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1951(?) - 1972 (?) | | 2 | |
| Hargshamnstippen | Hushållsavfall, skrot, bilvrak | Svinnö 6:1 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | Driftslut 1960-tal | | 2 | |
| Gamla Egnahemstippen | | Films-Österby 9:18 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | | | 3 | |
| Nya Österbytippen | Hushållsavfall, skrot, bilvrak | Films-Österby 4:77 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | Driftslut 1966 | | 3 | |
| Dannemoratippen | Kommunalt hushållsavfall | Harvik 4:28 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1944(?)-1963(?) | | 3 | |

| Namn, ID | Typ/Avfallsslag | Fastighetsbeteckning | Planerade/ Genomförda åtgärder | Drifttid | Verksamhets utövare | Riskklass enligt MIFO fas 1 | Kommentar |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Hargstippen | Rivningsvirke, trädgårdsavfall. Avfallet har bränts på platsen. | Söderharg 15:1 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | Driftslut 1970-talet (?) | | 3 | |
| Pudderrettladetippen | Latrinavfall, diverse skrot | Forsmark 3:45 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | Driftslut 1960- talet | | 3 | |
| Norrgårdstippen | Kommunalt hushållsavfall | Forsmark 3:45 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | Driftslut 1960- talet (?) | | 3 | |
| Alundatippen | Kommunalt hushållsavfall, förekommit att avfall bränts på plats | Dräftlinge 1:5, Golvsta 7:1 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1952(?)- 1966 | | 3 | |
| Soptipp A | Kommunalt hushållsavfall | Öregrund 77:7 Öregrund 77:9 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | Driftslut 1915 (?) | | 4 | |
| Soptipp B | Kommunalt avfall | Öregrund 82:3 Öregrund 82:5 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1915 (?)- 1936 (?) | | 4 | |
| Soptipp C | Kommunalt avfall | Öregrund 1:8 Öregrund 88:5 Öregrund 88:6 Öregrund 88:2 Öregrund 88:3 | Ej utredd enligt MIFO fas 2 | 1936- 1950 | | 4 | |